

圖樣編號
JOB NO. JP098-02

圖樣名稱
BLUE PRINT

圖樣編號
DRAWING NO. SHEET NO.

A2-01

REVISION

林文進

建築師事務所

W.J.LIN THE ARCHITECT

桃園市中華路四段42號5樓

TEL: 03-4574023

FAX: 03-4574172

PROJECT NAME

桃園市中華路四段42號5樓

『校舍油漆粉刷工程』

DRAWING

各樓平面圖之圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例


圖例

圖例

圖例

圖例

圖例



信義樓走廊及樓梯間既有牆面及天花板清潔(含汙穢、壁癌等)
原有1:3水泥粉光油漆面批土修補(含裂縫、坑洞、剝落處批土磨平)
既有牆面及天花板面塗水性水泥漆(二道)詳圖A2-03施工位置照片示意

紅樓外牆面塗抗污耐候外牆漆(含走廊天花板)詳圖A2-05
且需參考既有樣式及顏色畫紅底白色線漆

和平樓走廊及樓梯間既有牆面及天花板清潔(含汙穢、壁癌等)
原有1:3水泥粉光油漆面批土修補(含裂縫、坑洞、剝落處批土磨平)
既有牆面及天花板面塗水性水泥漆(二道)詳圖A2-03-A2-04施工位置照片示意

仁愛樓走廊及樓梯間既有牆面及天花板清潔(含汙穢、壁癌等)
原有1:3水泥粉光油漆面批土修補(含裂縫、坑洞、剝落處批土磨平)
既有牆面及天花板面塗水性水泥漆(二道)詳圖A2-02-A2-03施工位置照片示意

忠孝樓走廊及樓梯間既有牆面及天花板清潔(含汙穢、壁癌等)
原有1:3水泥粉光油漆面批土修補(含裂縫、坑洞、剝落處批土磨平)
既有牆面及天花板面塗水性水泥漆(二道)詳圖A2-02施工位置照片示意

禮堂1F廁所外及樓梯間、2F既有牆面及天花板清潔(含汙穢、壁癌等)
原有1:3水泥粉光油漆面批土修補(含裂縫、坑洞、剝落處批土磨平)
既有牆面面塗水性水泥漆(二道)詳圖A2-04施工位置照片示意

禮堂內既有牆面及樓梯間既有牆面及天花板清潔(含汙穢、壁癌等)
原有1:3水泥粉光油漆面批土修補(含裂縫、坑洞、剝落處批土磨平)
既有牆面面塗水性水泥漆(二道)詳圖A2-04施工位置照片示意

圖例

忠孝樓

仁愛樓

信義樓

和平樓

禮堂

施工說明

- 1.本工程圖說現況供施工參考，廠商施工時仍須依現場實際為準，配合現況做調整施工，並應責任施工。
- 2.油漆顏色每棟樓最多7種顏色，須由學校選定核可後始可使用。
- 3.學校選定之油漆顏色除非選擇特殊顏色或深色為無綠建材標準認證，其他油漆顏色應以使用綠建材標準認證為原則。